



Wzrost	PS	PW	PN
0+375.00	0.000	0.118	0.610
0+400.00	0.012	0.180	0.500
0+425.00	0.113	0.287	0.230
0+450.00	0.000	0.118	0.550
0+475.00	0.000	0.160	0.510
0+500.00	0.019	0.093	0.600
0+525.00	0.045	0.283	0.320
0+550.00	0.212	0.665	0.150
0+575.00	0.008	0.379	0.370
0+600.00	0.000	0.169	0.730
0+625.00	0.000	0.068	0.710
0+675.00	0.034	0.168	0.330
0+700.00	0.112	0.202	0.460
0+725.00	0.010	0.101	0.590

Wzrost	PS	PW	PN
0+000.00	0.960	0.710	0.030
0+025.00	0.960	0.710	0.030
0+050.00	0.007	0.320	1.030
0+075.00	0.001	0.260	0.410
0+100.00	0.041	0.069	0.390
0+125.00	0.070	0.026	0.650
0+150.00	0.031	0.236	0.360
0+175.00	0.035	0.026	0.840
0+200.00	0.072	0.192	0.570
0+225.00	0.038	0.236	0.360
0+250.00	0.253	0.235	0.250
0+300.00	0.120	0.173	0.224
0+325.00	0.040	0.265	0.290
0+350.00	0.093	0.233	0.330